



# PLATEAU GRANDE LONGUEUR

MERCEDES-BENZ  
SPRINTER SÉRIE 500



## NOTRE CARROSSERIE

### PLUS ENNERY

ZI LES JONQUIÈRES  
RUE CHARLES PICARD  
57365 ENNERY  
**TÉL. 03 87 30 93 59**

## VOTRE CONTACT

### DAMIEN CROUX

RESPONSABLE COMMERCIAL VUL  
E-MAIL. [damien.croux@groupe-plus.fr](mailto:damien.croux@groupe-plus.fr)  
**TÉL. 06 74 93 68 57**

**WWW.GROUPE-PLUS.FR**

**VanPartner by  
Mercedes-Benz**

## APPLICATIONS

Transport de fer, transport de matériaux, transport d'échafaudage, ...

**LONG. EXT. : 4970 MM**  
**LARG. EXT. : 2260 MM**  
**LONG. UTILE : 4900 MM**  
**LARG. UTILE : 2180 MM**  
**POIDS (APPROXIMATIF) : 380 KG**

## CARACTÉRISTIQUES

- Empattement 4325 mm
- Rallongement porte à faux arrière pour plateau grande longueur
- Ridelle arrière aluminium anodisée hauteur 400 mm, rabattable avec marchepied sur la ridelle côté droit
- 2 ridelles aluminium anodisées par côté hauteur 400 mm
- Face avant fixe aluminium
- 2 butées caoutchouc sur traverse arrière
- Longerons en profil aluminium brut
- Ailes PVC
- Poteaux intermédiaires en aluminium démontables, poteaux arrières en aluminium démontables
- Traverse en aluminium mécano-soudée, plancher antidérapant bois ép. 15 mm
- Porte-échelle en aluminium perforée hauteur cabine
- Pare-cyclistes en profil aluminium

# MERCEDES-BENZ SPRINTER SÉRIE 500



## OPTIONS

- Marchepied sur ridelle arrière
- Hayon élévateur
- Caméra de recul
- Escabeau coulissant 2 marches
- Anneau d'arrimage dans la rive
- Extincteur 2Kg avec supports cabine
- Plaque ADR
- Ridelles hauteur 600 mm
- Filet
- Réhausse latérales
- Feu de pénétration
- Porte outils sur la face avant - 3 outils
- Anneau d'arrimage dans le plancher
- Extincteur 6Kg
- Kit triflash gyrophares

## ÉQUIPEMENTS MERCEDES-BENZ NÉCESSAIRES

- Véhicule Mercedes-Benz Sprinter série 500 empt. 4325 mm
- Rallonge de feux (L76)
- Feux de gabarit latéraux (LB1)
- Feux d'encombrement montés d'usine (LØ7)
- Rétroviseurs (FT1)
- Traverses boulonnées (Q18)

## CODES NON PERMIS

A4M, ZG1, ZG3, R9A, R9X, ZU7, ZU4, ZU8

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE INTERLOCUTEUR